

DISEÑO ASISTIDO

Diseño asistido por computadora

El diseño asistido por computadora, más conocido por sus siglas inglesas CAD (computer-aided design), es el uso de un amplio rango de herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y a otros profesionales del diseño en sus respectivas actividades. También se puede llegar a encontrar denotado con las siglas CADD, es decir, dibujo y diseño asistido por computadora (computer asisted drawing and design). El software más utilizado a nivel mundial, es el producto de la empresa AutoDesk, denominado AUTOCAD.

AUTODESK AUTOCAD

Es un programa de diseño asistido por ordenador (CAD "Computer Aided Design"; en inglés, Diseño Asistido por Computadora) para dibujo en 2D y 3D. Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk. Al igual que otros programas de Diseño Asistido por Ordenador (DAC), AutoCAD gestiona una base de datos de entidades geométricas (puntos, líneas, arcos, etc) con la que se puede operar a través de una pantalla gráfica en la que se muestran éstas, el llamado editor de dibujo. La interacción del usuario se realiza a través de comandos, de edición o dibujo, desde la línea de órdenes, a la que el programa está fundamentalmente orientado.

LAS UNIDADES DE CAD

En AutoCAD no se dibuja en metros, milímetros o pulgadas. Se dibuja en UNIDADES DE CAD. Al dibujar, el cadista, le asigna mentalmente una unidad determinada a cada unidad de cad. Por ejemplo, para un mecánico que dibuja en milímetros, un cuadrado de 1 unidad de cad por 1 unidad de cad representa un cuadrado de 1mm x 1mm. Para un constructor que dibuja en metros, el cuadrado seria de 1m x 1m.

PANTALLA DEL EDITOR DE DIBUJO



DISEÑO ASISTIDO

ÁREA DE DIBUJO

Es el espacio utilizado para dibujar. Se puede decir que es un espacio casi infinito.

BARRAS DE HERRAMIENTAS

Permite acceder a comandos y utilidades. Se agrupan por tarea o utilidad. Se pueden visualizar o no. Se pueden ubicar en forma flotante sobre el área de dibujo o ancladas en forma horizontal o vertical.

BARRA DE TÍTULOS

Muestra el nombre del archivo y su extensión nativa(DWG)

BARRA DE MENUES

Permite acceder a la mayoría de los comandos y utilidades mediante menúes desplegables.

BARRA DE HERRAMIENTAS ESTANDAR

Contiene los iconos usuales, tanto del entorno Windows como de AutoCAD.

BARRAS DE DESPLAZAMIENTO

Funcionan como en todas las ventanas, para desplazarse horizontal o verticalmente sobre el área de dibujo. BARRA DE PROPIEDADES

Permite modificar rápidamente las propiedades de un objeto.

BARRA DE ESTADO

Permite ver y cambiar entre distintos modos de dibujo como ORTHO, OSNAPS, GRID, etc.

PALETA DE HERRAMIENTAS

Son áreas organizadas en fichas. Se utilizan para acceder en forma rápida a distintos recursos de dibujo. LINEA DE COMANDOS

Se utiliza para acceder a comandos mediante ordenes de texto.

PESTAÑA DE PRESENTACIONES

Permite conmutar las distintas presentaciones entre ESPACIO MODELO y ESPACIO PAPEL.

ICONO DEL WCS

Se encuentra aquí para mostrarle la dirección positiva de los ejes X e Y. La W indica que se esta usando el Sistema Coordinado Mundial (ya que también puede utilizarse un Sistema Coordinado de Usuarios, UCS).

PROCEDIMIENTO PARA INVOCAR COMANDOS

Dado que existen distintas opciones para acceder a los comandos de AUTOCAD, cada dibujante desarrollara un estilo de trabajo propio que sera el mejor para si mismo.

Para invocar a un comando, se puede utilizar el teclado, escribiendo en linea de comando (COMMAND) su nombre o su abreviatura; o los iconos de las barras de herramientas y los menues desplegables o los menus contextuales que se muestran al hacer click sobre el boton derecho del mouse.

Por ejemplo, para dibujar una linea hay que invocar al comando LINE por medio de uno de los siguientes procedimientos:

- * En la linea de comandos teclee: LINE y presione ENTER
- * En la linea de comandos teclee: Ly presione ENTER
- * Haga click sobre el icono de la barra de herramientas DRAW.
- * Abriendo el menu DRAW de la barra de Menues, seleccionando LINE en el menu desplegable.





INTRODUCCIÓN

El área de dibujo de AUTOCAD esta formada por infinitos puntos. La posición de estos puntos queda determinada por un sistema de coordenadas llamado WCS o sistema de coordenadas universales. En 2D estas coordenadas se reducen a 2 ejes cartesianos ortogonales X e Y (en 3D se requiere de un eje mas, el eje Z).

El dibujo en AutoCAD es vectorial, por lo tanto es exacto, y todos los objetos del dibujo se referencian al sistema de coordenadas con lo cual tienen un tamaño y posición precisa.



Es necesario trabajar con coordenadas para colocar los objetos en el lugar justo. AutoCad se vale de puntos para definir la posición y el tamaño de un objeto. Por ejemplo, una linea queda definida mediante dos puntos (coordenadas): punto inicial y punto final.

Existe un punto de a partir del cual se comienza a contar que es el ORIGEN DE COORDENADAS(0,0). Todo objeto esta ubicado con relación al origen.

CUESTIONARIO

Mencione ventajas y desventajas del dibujo vectorial

¿Que software utilizan dibujos vectorial? ¿Que extensión utiliza AutoCAD para guardar sus archivos? ¿Que extensión es recomendable para exportar a otros programas?

COORDENADAS ABSOLUTAS

Todas aquellas coordenadas que están referenciadas al origen, es decir al (0,0) se las denomina Coordenadas Absolutas. Generalmente al dibujar, no se hace referencia directa al origen, sino a otra coordenada, tal es caso de tener que dibujar una linea desde un punto final de una linea existente.

Por ejemplo, debemos hacer un cuadrado de lado 5 y el punto inicial es (2,2) se desplaza 2 del eje X hacia la derecha y "sube" 2 del eje Y. Para el resto de la explicación se mantendrá la misma figura.





COORDENADAS POLARES

Las coordenadas polares, posicionan un punto mediante un segmento con origen en el (0,0) y un ángulo medido desde el eje X en sentido antihorario, y se indican entre paréntesis, ubicando primero la longitud del segmento, y luego, separando con el signo < el valor del ángulo.



COORDENADAS RELATIVAS

Para utilizar Coordenadas Relativas, el funcionamiento es similar solo que AutoCAD comenzara a medir coordenadas desde el ultimo punto ingresado. Para informar esto a AutoCAD se debe anteponer el símbolo @. Por lo tanto, las coordenadas relativas se indican: @(distancia< ángulo).

NOTACIÓN DE COORDENADAS

Antes de comenzar a trabajar con coordenadas, hay que fijar el tipo de notación y precisión de los valores a ingresar. La configuración de las coordenadas se realiza desde la ventana DRAWING UNITS (se puede acceder tecleando en la linea de comandos DDUNITS).

	🛃 Drawing Units	2 ×	Formato de ángulo
Tipo de medida de longitud Architectural Decimal Engineering Fractional	Length Iype: Decimal Precision: 0.0000	Angle Type: Decimal Degrees Precision: 0	Decimal Degrees Deg/Min/Sec Grads Radians Surveyor's Units
Scientific Precisión dela medida de longitud 0 0 0.0 0.00 0.000 0.000 0.0000 0.00000 0.00000 0.000000	Insertion scale Units to scale inserted content: Millimeters Sample Output 1.5.2.0039,0 3<45,0 OK Cancel	□ <u>C</u> lockwise Direction <u>H</u> elp	Dirección para la medición de ángulos: ✓ Sentido de las agujas del reloj
	Direction C	ontrol	
	Base Angle © East ○ North ○ West ○ South ○ Other Angle:	0 90 180 270 Pick / Type 0 OK Cancel	

INTRODUCCIÓN

No solo se puede dibujar en forma exacta mediante el ingreso de coordenadas. Existen otras formas, quizás mas sencillas, ingresando directamente una distancia a partir de un punto elegido previamente.

FUNCIÓN ORTHO (ORTOGONAL)

Es un comando transparente (se puede activar y desactivar mientras se esta trabajando con otro comando). Permite ingresar distancias solamente en direcciones horizontales y verticales.

.....

DISEÑO ASISTIDO

COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE
ORTHO	OR THO	ORTHO	F8	ORTOGONAL

ACERCAMIENTOS Y ALEJAMIENTOS (ZOOM)

Los acercamientos (y alejamientos) permiten cambiar el tamaño de la visualizacion del dibujo en dentro del area de trabajo. NO SE APLICA UN FACTOR DE ESCALA AL DIBUJO, solo permite ver desde un punto de vista mas cercano (los objetos se ven mas grande) o lejano (los objetos se ven mas chicos). Es como si colocara una hoja de papel frente a sus ojos y la acercara o alejara de su cara.

COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU
ZOOM	ZOOM	Ø	z	VISTAS	VIEW/ZOOM

ALL: Se muestra por completo el dibujo, tan lejos como lo permitan los limites del dibujo.

PREVIOUS: Restaura la vista anterior a la que usted observa actualmente.

WINDOWS: Esta opción solicita al usuario elegir en la vista actual dos esquinas para formar un rectángulo, cuyo contenido será aumentado para llenar el área de dibujo.

SCALE: Con esta opción se aplica un factor de escala a todo el dibujo.

REALTIME: Brinda la capacidad de acercamiento interactivo.

ZOOM IN: Al hacer click en este icono hará un acercamiento cercano al 50%.

ZOOM: OUT Es similar a Zoom In. Esta opción se alejara de su dibujo y permitiría ver aproximadamente un 50% mas de su área de dibujo.

PAN: Permite moverse rápidamente sobre su dibujo.

Ademas existen otras opciones como CENTER, DYNAMIC, EXTENS.

<u>COMPLETAR</u>



REFERENCIAA OBJETOS (OSNAP)

Las Referencias a Objetos, permiten capturar en forma exacta, las coordenadas de puntos significativos del dibujo. Así se podrá continuar una linea desde el extremo de otra, desde un punto medio, una intersección, el centro de un circulo, etc. No se consideran comandos, sino modos, en este caso, como apoyo para capturar la coordenada de un punto, por lo tanto se activaran cuando se esta utilizando un comando de dibujo, modificación o edición. Se puede activar o desactivar con F3.

DISEÑO ASISTIDO



Las referencias que el usuario desea utilizar se pueden configurar desde el cuadro de dialogo Drafting Settings, pestaña Object Snap, tecleando OS, haciendo Click de la derecha sobre el botón OSNAP de la barra de estado y seleccionando Settings o desde Tools/Drafting Settings pestaña Osnap.

p and Grid	Polar Track	king	Object Snap Dyna	mic Input
Object S	nap Cn (F3)		🔲 Object Snap T	racking On (F11)
Object Sn	ap modes			
🗆 🗹 E	ndpcint	ъ	🕑 Insertion	Select All
	/lidpoint	Ь	📝 Perpendicular	Clear All
0 🗹	Cente [.]	σ	🛃 Tangent	
× 🕬	lode	\mathbb{X}	🛃 Nearest	
♦ 🔽 (Quadrant		Apparent interse	ection
× 🖬	ntersection	11	🕑 Parallel	
💌 E	xtension			

ICONO	NOMBRE	TECLADO	TRADUCCION	¿Qué hace?		
\checkmark	Endpoint	END	Punto final	Referencia hacia el inicio o el final de un objeto tal como una línea.		
P	Midpoint	MID	Punto medio	Referencia directa al punto medio de una línea o un arco		
\odot	Center	CEN	Centro	Referencia al centro de un círculo o arco.		
0	Node	NOD	Nodos	Referencia a los 'nodes' (no tratados en este curso).		
\bigcirc	Quadrant	QUA	Cuadrante	Referencia a cualquiera de los cuatro cuadrantes de un círculo.		
\times	Intersection	INT	Intersección	Referencia al punto donde se cruzan dos objetos		
	Extension	EXT	Extensión	referencia a la continuación fantasma de un arco o línea.		
5	Insertion point	INS	Punto de inserción	Referencia al punto de inserción de objetos tales como bloques o texto.		
	Perpendicular	PER	Perpendicular	Re ajustará de modo que el resultado sea perpendicular a la línea seleccionada.		
Ó	Tangent	TAN	Tangente	Referencia para crear una línea tangente a un círculo o arco.		
×	Nearest	NEA	Cercano	Encontrará el punto más cercano del objeto y hará referencia a dicho punto.		
\times	Apparent Intersection	APPINT	Intersección aparente	Referencia a una intersección imaginaria formada por la prolongación de 2 líneas		
//	Parallel	PAR	Paralela	Referencia paralela a una línea específica		
Ø.	None	NON	Ninguna (Osnap off)	Apaga todos los Osnaps temporalmente. Se logra lo mis- mo pero más rápidamente presionando F3		
n.	Osnap Settings	OSNAP	Osnap on	abre el cuadro de diálogo 'Osnap'		
— 0	Temporary tracking point	тт	Seguimiento temporal	Crea un punto de seguimiento transitorio (Object Tracking).		

.....

DISEÑO ASISTIDO

PROPIEDADES DE LOS OBJETOS

En AutoCAD, los objetos que se generan cuentan con una serie de propiedades. Entre ellos: capa, color, tipo de linea, etc.

* CAPA (LAYER): Las capas son usados para organizar el contenido de sus dibujos. Por ejemplo si se realiza el proyecto de una casa, lo que se aconseja es crear capas diferentes para cada parte: una capa para las paredes, otras para los muebles, etc.

Las capas pueden mostrarse o no. Por defecto AutoCAD proporciona una capa llamada 0(cero), que no se puede borrar ni renombrar.

* COLOR: Cada objeto tiene un color. Puede elegirse un color entre 256 colores. También puede asignarse un color a una capa y los objetos tener el color de la capa(by layer). Se recomiendan utilizar colores claros como blanco o amarillo para la capa de mayor visibilidad(siempre que el área de dibujo sea negra).

* TIPO DE LINEA(linetype): Un tipo de linea esta definido por un grupo de trazos, puntos, espacios o caracteres especiales. Cada objeto y capa asignado un tipo de linea. Cada tipo de linea se los reconoce por un nombre: CONTINUOS, CENTER, DASH, DIVIDE, etc.

* ESCALA DE TIPO DE LINEA: Cada linea puede tener un factor de escala particular.

* ESPESOR DE LINEA (lineweight): Los objetos se le asignan un espesor de linea al ser impresa.

PROPIEDADES DE LAS LAYERS (CAPAS)

Cada capa tienen asignadas las siguientes propiedades: NOMBRE, VISIBILIDAD(on/off), UTILIZACIÓN (feeze/ no freeze), BLOQUEO (lock/unlock), COLOR, TIPO DE LINEA, ESPESOR DE LINEA, IMPRIMIR, CAPA ACTUAL (current layer).

ADMINISTRADOR DE CAPAS

Para crear, modificar o eliminar capas, se debe recurrir al administrador de capas, que se encuentra en el menu FORMAT/LAYER.



DISEÑO ASISTIDO

COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU	
LINE	LINE	~	L	LINEA	DRAW/LINE	
<u>ST</u>						
COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU	
OFFSET	OFFSET	ð	o	EQDIST	FORMAT/OFFSET	
<u>AR</u>						
COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU	
TRIM	TRIM	-/		CORTAR	FORMAT/TRIM	
			•			
LME						
COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU	
FILLET	FILLET		F	EMPALME	MODIFY/FILLET	
	•		•			
JLO 2011		10.0110				
COMANDO	LINEA DE COMANDO		MACRO	NOMBRE	MENU	
	CIRCLE	$\mathbf{\nabla}$	C	CIRCULO	DRAW/CIRCLE	
CIRCLE			•			

DISEÑO ASISTIDO

Centro y Radio Se puede ingresar el centro(coordenada) y el radio del círculo. Esta modalidad es la predeterminada.
Centro y Diámetro Se puede ingresar el centro(coordenada) y el diametro del círculo.
3 Puntos Se puede dibujar también un círculo ingresando solamente tres puntos de la circunferencia.
2 Puntos Se puede dibujar un círculo ingresando solamente dos puntos de la circunferencia.
Tangente, tangente y Radio Se puede dibujar un círculo designando dos líneas u otros círculos respecto de las cuales el círculo ha de ser tangencial, e indicando un radio.

<u>ARCO</u>

COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU
ARC	ARC	C +		ARCO	DRA W/ARC

Esta orden nos permite dibujar arcos y para ello necesitaremos conocer tres puntos del mismo. Los arcos se dibujan siguiendo el sentido anti-horario. Los arcos son segmentos de círculo que se dibujan por medio del comando ARC. Existen varias maneras diferentes de definir un arco según las necesidades.



POLIGONO

COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU
POLYGON	POLYGON	\bigcirc		POLIGONO	DRAW/POLYGON

Esta orden nos permite dibujar polígonos de 3 hasta 1024 lados. Primero nos pedirá el numero de lados. A continuación nos pide que seleccionemos la longitud del lado o bien el centro de polígono. Si le damos el centro, nos pedirá que le indiquemos si el polígono es inscripto o circunscripto en una circunferencia.

DISEÑO ASISTIDO

RECTANGULO

COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU
RECTANGLE	RECTANGLE			RECTANGULO	DR AW/RECTANGLE

Esta orden nos permite dibujar rectángulo. Nos pide la primera esquina(coordenada 1) y la esquina opuesta (coordenada 2). Es decir, la diagonal del rectángulo.

> COORDENADA FINAL COORDENADA INICIAL

DESPLAZAR

COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU
MOVE	MOV E	*	м	DESPLAZAR	MODIFY/MOVE

Si hemos dibujado un objeto o un conjunto de objetos en el sitio no deseado podremos cambiarlo de un lugar mediante esta orden.

Primero se debe seleccionar el objeto a mover. A continuacion se debera indicar el PUNTO BASE o DESPLAZAMIENTO; es decir desde que punto vamos a desplazar el objeto. Para terminar, nos pedira el segunto punto de desplazamiento; esto es, donde queremos situar el objeto.

COPIAR

COMAND	O LIN	EA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU
COPY		СОРҮ	00		COPIAR	MODIFY/COPY

CHAFLAN

	COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU
	CHAM FER	CHAMFER	r		CHAFLAN	MODIFY/CHAMFER
ALAR	GAR					
	COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU
	EXTEND	EXTEND	/		ALA RGA R	MODIFY/EXTEND
				PAGINA	# 11	
www.3glol	hos com ar				Derechos	Reservados Marcelo Te

.....

DISEÑO ASISTIDO

ROTAR

COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU
ROTATE	ROTATE	C		ROTAR	MODIFY/ROTATE

Primero designar el objeto a girar. El punto de base sera el punto fijo a partir del cual girara el objeto. Nos pedirá el ángulo de rotación, es decir, los grados que queremos que gire a partir de su posición actual. La dilección de los grados positivos es en sentido antihorario.

DISTANCIA

COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU
DIST	DIST	, II,		DISTANCIA	

Esta orden permite saber la distancia desde un punto a otro.

ESCALAR

COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU
SCALE	SCALE			ESCALAR	MODIFY/SCA LE

Cambia tamaño de los objetos. Primero seleccionar objetos. A continuación, nos pregunta el punto base, es decir, el punto fijo a partir del cual se va a escalar el objeto.

FACTOR ESCALA: Hay que tener en cuenta que un valor entre 0 y 1 reduce, mientras que si es mayor que 1, amplia. Por ejemplo, si escribimos 2, sera el doble y si ponemos 0,5, sera la mitad.

REFERENCIA: Longitud de Referencia=1 Nueva Longitud=2(lo hará el doble de grande)

SIMETRIA

COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU
MIRROR	MIRROR			SIMETRIA	MODIFY/MIRRO

MATRIZ

ARRAY ARRAY ARRAY MATRIZ MODIFY/ARRAY

.....

DISEÑO ASISTIDO

COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU
ERASE	ERAS E	_&	E	ELIMINAR	MODIFY/ERASE
		I			
ADO			MACBO	NOMBRE	MENU
HATCH	HATCH		MACKO	SOMBREADO	DRAW/HATCH
BREAK	BREAK		MACRO	PARTIR	MENU
DICEAR	DREAK				MODITIVERK
Esta orden	nos permite part	ir o elimina	ar una part	e de una entidad.	
COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU
<u></u>					<u> </u>
COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU
			•		
COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU
COMANDO	LINEA DE COMANDO	ICONO	MACRO	NOMBRE	MENU

Derechos Reservados Marcelo Tejeda - Tutoriales on line

ACOTACION

En la mayoría de las aplicaciones no es suficiente con que un dibujo este hecho a una escala concreta, sino que ademas deberemos añadir información referente a las medidas reales del mismo. La acotación es el proceso por medio del cual se añaden anotaciones de medidas a un dibujo. Las cotas que realicemos se añadirán en la capa que tengamos como actual.

Para acotar los objetos, se debe utilizar las opciones de barra de herramientas DIM o ir al menú DIMENSION.

Completar el siguiente cuadro con las opciones utilizadas en clase.

COMPLETAR

Dimension
Y Quick Dimension
├ → Linear
∱ Alianed
Arc Length
יוֹאַ Ordinate
<u></u>
N Radius
Jogged
📎 Diameter
₩ Baseline
⊷ ⊷ <u>⊂</u> ontinue
🗥 Leader
/
Align Te <u>x</u> t 🕨 🕨
A Dimension Style
♥️ O <u>v</u> erride
🛱 Update
Reassociate Dime <u>n</u> sions

GRABACIÓN DE ARCHIVOS

Para grabar un trabajo se debe ir al menu ARCHIVO(file) y posicionarse en la opción GUARDAR (save o save as), donde se debera indicar donde se grabara el archivo, es decir en la unidad y carpeta que desee. Se guardan con la extensión DWG.

Gyardaren: 🔁 🖉	AutoCAD R14 🗾 💼	🔺 💷 📶
Drv Fonts Help Sample Support	🛄 Textures	
Template		
Template	Proyecto	Guardar
Template Iombre de archivo: Iuardar como tipo:	Proyecto AutoCAD R14 Drawing (*.dwg)	<u>G</u> uardar Cancelar

AYUDAS PARA DIBUJAR

* Grid: Para ayudarnos a visualizar las unidades de dibujo, es posible desplegar una cuadrícula de puntos, llamada grid. Esta cuadrícula permite apreciar las unidades en pantalla si hacemos zoom al dibujo.

* Limits: Le indica al programa en qué parte específica del espacio ilimitado deseamos dibujar. AutoCAD despliega el grid sólo dentro de esos límites. Limits controla también algunos comandos de visualización.

* Snap: Permite localizar y colocar puntos exactamente sobre la rejilla o sobre alguna subdivisión de ella. Por ejemplo, podemos ajustar la rejilla a cada 4 milímetros y tener puntos de snap exactamente a un milímetro, lo cual hace que sea más fácil y rápido dibujar objetos con precisión.

Una vez establecidos estos parámetros básicos, es posible utilizarlos en dibujos subsecuentes, salvando el dibujo como una plantilla (drawing template), la cual es, en términos generales, un dibujo en blanco con ajustes ya seleccionados que se utiliza para empezar un dibujo nuevo.

Los ajustes pueden hacerse por medio del cuadro de diálogo Drawing Aids, que se activa por medio del comando DDRMODES:

DISEÑO ASISTIDO

01. C	ompletar el s	iguiente cuadro:
	-	
	_ <i>i</i>	
	/	
	☆	
	/	
	$\Delta \square$	
	ŧ	
	Ł	
	R	

$\langle \Box \rangle$	
[]	
Ð	
A	
-/	
4	
ද්රි	
1	
[±]	
Ś	
Q.	

02. Traducir las siguientes herramientas:

GUARDAR	EMPALME	CHAFLAN	ARCHIVO	ALARGAR	SOMBREAR
PARTE	LINEA	CAPA	ABRIR	PROPIEDADES	SIMETRICO
DESHACER	NUEVO	ROTAR	ESCALAR	POLIGONO	CIRCULO
BORRAR	CORTAR	ARCO	PLOTEAR	ORTOGONAL	TIPO DE LINEA
CENTRO	INTERSECCION	TANGENTE	MITAD DE PUNTO	PERPENDICULAR	LIMITES
DIBUJO	HERRAMIENTA	COTA	FORMATO	MODIFICAR	PEGAR
VER	VENTANA	PREVIO	TODO	COMANDO	PUNTO
OCULTO	CONTINUA	BARRA DE HERRAMIENTAS	DISTANCIA	ELIPSE	BLOQUE

02b. Mencionar las versiones que conoces de AutoCAD.



DISEÑO ASISTIDO

03. Completar el cuadro de la barra de herramienta OBJECT SNAP

04. Completar el siguiente cuadro

L	0	R
F	С	E
Z	CTRL+C	F8

07. Indicar a que tipo de linea(linetype) corresponde.

DISEÑO ASISTIDO

05. Completar el menú DRAW

Dra	W	
	<u>M</u> odeling	•
1	Line	
/	<u>R</u> ay	
1	Construction Line	
	<u>M</u> ultiline	
2	Polyline	
3	<u>3</u> D Polyline	
\bigcirc	Polygon	
	Rectangle	
N	Heli <u>x</u>	
	<u>A</u> rc	•
	⊆ircle	•
\odot	Donut	
\sim	Spline	
	Ellipse	•
	Bloc <u>k</u>	•
	Table	
	P <u>o</u> int	•
⇒	<u>H</u> atch	

DISEÑO ASISTIDO

6. Completar el menu MOD	IFY
Modify	
Properties	
🥒 <u>M</u> atch Properties	
<u>O</u> bject	•
⊆lip	•
🔬 Erase	
Copy	
@ Offset	
EE Array	
↔ Move	
🕐 <u>R</u> otate	
Scale	
[] Stretch	
🦯 Lengthen	
-/ <u>T</u> rim	
/ Extend	
🛄 Brea <u>k</u>	
→+ <u>J</u> oin	
Eillet	
<u>3</u> D Operations	•
Solid Editing	•
Change <u>S</u> pace	
💕 Explode	

07. Unir con flechas segun corresponda.

LINE
ERASE
ZOOM/WINDOWS
ZOOM/ALL
ZOOM/PREVIOUS
ORTHO

F8 L Z-P Z-W Е Z-A

DISEÑO ASISTIDO

08. Comple	tar el cuadro de laye	er a utilizar durai	nte el ar	TIPO DE LI	NEA	ESP	ESOR	
								_
								_
								_
								_
								_
								_
				<u> </u>				
09. Complet	ar el cuadro de color	res normalizados	s(utilizai	r fibra o la	pices de	e colores).		
10. Mencion	e las diferencias.							
200M/	WINDOWS - ZO	OM/ALL						
0	FFSET - MIRRO	R						
			PAGIN	\ # 19				

BUJO ISOMETRICO

El dibujo isométrico es el método mas simple de hacer una representación tridimensional mientras se utilizan únicamente comandos en 2D. Ha sido la forma usual de representar objetos con apariencia tridimensional, antes de que el CAD permitiera el auténtico trabajo en 3D. Comúnmente un isométrico sirve para complementar un dibujo con tres vistas ortogonales.

El dibujo isométrico da una clara idea de la apariencia del objeto. Si esto es todo lo que usted necesita, entonces el isométrico es suficiente para su trabajo. Sin embargo, desea modificar alguna característica del objeto, necesitará dibujar todas las vistas nuevamente.



Tenga en cuenta que este dibujo es 2D.

LAS TRES CARAS DE UNA ISOMETRÍA

En una isometría se generan 3 caras llamadas TOP (superior), LEFT (izquierda) y RIGHT (derecha). Dado que es una representación de un cuerpo 3D en un plano 2D, para crear la imagen los angulos se deforman, sin embargo las longitudes se mantienen. La cara TOP (superior) el largo y el ancho se dibujan a 30° y 150° respectivamente, en la cara LEFT (izquierda), el ancho y el alto se dibujan a 150° y 90° respectivamente y en la cara RIGHT (derecha) el largo y el alto se dibujan a 30° y a 90° respectivamente. Los ángulos que forman estas aristas, en la realidad son rectos en la realidad, pero en el dibujo no.



Para crear fácilmente una isometría AUTOCAD dispone de un comando llamado ISOPLANE. Este comando permite alinear objetos configurando previamente el modo isométrico de la grilla (Grid) y forzar a grilla (Snap). Tambien el modo ortogonal (Ortho) simula los ángulos rectos con los ángulos que forman las aristas las caras. Como el dibujo se va construyendo dibujando parcialmente en cada una de las caras, presionando F5 o CTRL+E, se puede ir alternando entre TOP, LEFT y RIGHT.



www.marcelo	tejeda.com.ar	DISEÑO ASISTIDO
Iero hay que configur (Drafting Settings Snap and Gind Polar Tracking Object Snap Snap On (F9) Snap spacing Snap X spacing: Snap Y spacing: Equal X and Y spacing Polar spacing	rar la grilla. Tecleé: DD Pynamic Input Grid On (F7) Grid spacing Grid Y spacing Grid Y spacing Grid Y spacing Grid Y spacing Grid Spa	 DRMODES para abrir la ventana DRAFTING SETTINGS. 1- Tildar Grid On (F7) 2- Establecer GridY spacing: 0.5 3- Tildar Isometric snap 4- Hacer Click(I) en OK Observe que la cuadrícula y la forma del puntero e han sido establecidos para el dibujo isométrico, con incrementos de 0.5 unidades. El puntero en forma de cruz se ve inclinado para indicar cuál es el plano actual.
Polar distance:	Adaptive grid Allow subdivision below grid spacing Display grid beyond Limits Follow Dynamic UCS OK Cancel Help	La cuadrícula se dispone en forma distinta a la convencional Click izquierdo del mouse en SNAP

Comience por dibujar el lado izquierdo del objeto que se muestra al principio, usando el comando LINE. Ignore el cilindro por el momento. Es mas sencillo dibujar utilizando la Entrada de Distancia Directa en este ejercicio, mediante el modo Ortho F8 y sus referencias Osnaps F3.

Cuando termine el plano izquierdo, presione F5 y dibuje el lado derecho. Cuando termine el plano derecho, presione F5 y dibuje el plano superior. Dibuje las líneas inclinadas que formarán la superficie inclinada utilizando los OSNAP.

<u>AUTOEVALUACIÓN</u>

1. ¿El dibujo isométrico es 3D?

SI
A VECES
NO

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

)En	una	isometría	los	ángulos y las longitudes se mantienen
)En	una	isometría	los	ángulos no se mantienen.
)En	una	isometría	las	longitudes no se mantienen

3. Para cambiar de plano al dibujar una isometria se presiona la tecla...

\square	F 3
C	F8
\square	_F5
L	_F5

4. Para dibujar un círculo en un isoplano, se utiliza el comando...

lipse
ircle
C



PAGINA # 21

EJERCITACIÓN Realizar los trabajos prácticos:

* PERPECTIVA.DWG

* PERPCORTE.DWG



























www.3globos.com.ar



DISEÑO ASISTIDO



DISEÑO ASISTIDO

FORMATOS

CONCEPTO

Se llama formato a la hoja de papel en que se realiza un dibujo, cuya forma y dimensiones en mm. están normalizados.



LÍNEAS NORMALIZADAS

En los dibujos técnicos se utilizan diferentes tipos de líneas, sus tipos y espesores, han sido normalizados en las diferentes normas (ISO 128-82)

CLASES DE LÍNEAS

Solo se utilizarán los tipos y espesores de líneas indicados en normas internacionales. <u>ANCHURAS DE LAS LÍNEAS</u>

Además de por su trazado, las líneas se diferencian por su anchura o grosor. En los trazados a lápiz, esta diferenciación se hace variando la presión del lápiz, o mediante la utilización de lápices de diferentes durezas. En los trazados a tinta, la anchura de la línea deberá elegirse, en función de las dimensiones o del tipo de dibujo, entre la gama siguiente:

CUADRO DE ROTULO

Toda representación gráfica de dibujo técnico debe contener un casillero de rotulación o cuadro de rótulo.

Este es un casillero que debe contener la información respecto a la identificación de las personas que están involucradas en el desarrollo del dibujo, quien revisa, nombre de la pieza representada, a la empresa a la cuál pertenece el plano además del material componente de la pieza.

Existen casilleros de identificación para una sola pieza como también cuando se trata de

DISEÑO ASISTIDO

DIBUJE EL ROTULO

COMPLETE EL CUADRO

LINEA	DESIGNACION	A PLIC ACION ES GENER ALES

COMANDOS. ESPAÑOL/INGLES

Acota=dim Acota1=dim1 Alarga=extend apertura-aperture Arandela=donut Arco=arc archivos=files Area=area Arrastre=dragmode Atrdef=attdef Atredit=attdef Atredit=attedit Atrexts=attext Atrvis=Attdisp 'ayuda=help Base=base bladisco=wblock Bloque=block Boceto=sketch

Borra=erase ejes=axis elev=elev elipse=ellipse Cambia=change cambprop=chprop Capa=layer Carga=load empalme=fillet encuadre=pan eqdist=offset escala=scale Cargadxb=dxbin Cargadxf=dxfin Circulo=circle Color=color Copia=copy crgiges=igesin espaciop=pspace estado=status chaflan=chamfer estilo=style estira=stretch fin=end ddscp?dducs Descomp=explode Designa=select forma=shape Desplaza=move forzcoord=snap dist=dist divide=divide gira=rotate gradua=measure editpol=pedit

id=id insert=insert insertm=minsert invoca=redo isoplano=isoplane limites=limits limpia=purge escalatl=ltscale linea=line espaciom=mspace list=list listdb=dblist loctexto=atext marcaaux=blipmode matriz=array menu=menu mirafoto=vslide modivar=setvar oculta=hide orto=ortho pantgraf=graphscr

parte=break planta=plan pol=pline poligono=polygon ptovista=vpoint punto=point quita=quit r=u 'reanuda=resume recorta=trim recupera=oops redibt=redrawall redibuja=redraw refent=osnap refex=xref regen=regen regenauto=regenauto regent=regenall rejilla=grid

PAGINA # 37

renombra=rename resvista=viewres retarda=delay revision=audit revoca=undo rotulos =handles rscript=rscript sacafoto=mslide salimpr=prplot saltraz=plot salva=save salvadxf=dxfout scp=ucs script=script sh=sh o shell=shell simbscp=ucsicon

rellena=fill

simetria=mirror vi: slviges-igesout vi: solido=solid vn sombra=shade zo sombra=shade zo suplados=edgesurf 3c suplados=edgesurf 3c supregla=rulesurf 3c suptab=tabsurf tablero-tablet texto=tablet texto=tablet textodin=ditext tiempo=time tipolin=linetype trazo=trace unidades=units

vista=view vistadin=dview vmult=mview zoom=zoom 3dcara=3dface 3dlinea=3dline 3dmalla=3dmesh 3dpol=3dpoly

ventanas=viewports

unirx=xbind

DISEÑO ASISTIDO

www.3globos.com.ar